

地震のあとは
安全確認と
復帰操作を

都市ガスメーター(マイコンメーター) 復帰操作の方法

震度5程度以上の地震や、大きな揺れを感知すると、マイコンメーターが自動的に
ガスの供給を遮断することがあります。

ガス臭やガス機器の異常がないことを確認したうえで、以下の手順で復帰操作を行ってください。



復帰操作を行う前に
必ず確認してください


ガスの臭いが
しない



ガス機器や配管に
異常がない



給排気筒(煙突)に
外れや損傷がない



屋内外のガス栓が
開いている



他にガスを
使用していない




⚠ 上記のいずれかに異常がある場合や、ガスの臭いがする場合は、復帰操作を行わず、下記の緊急連絡先へご連絡ください。

復帰操作の手順

※メーターの型式により、ボタンの形やランプの名称・位置が異なる場合があります。

1 遮断の確認



遮断ランプ
(赤)

遮断ランプ(赤)が
点滅していることを
確認してください。

点滅していない場合は、
そのままご使用
いただけます。

2 復帰ボタンの キャップを外す



メーター前面の
復帰ボタンのキャップを、
手前に引いて外します。

(キャップはなくさないように
保管してください)

3 復帰ボタンを しっかり押す



しっかりと
奥まで!

復帰ボタンを奥まで
しっかりと押し込みます。

※ボタンは最後まで確実に
押してください。

4 ランプの点滅が 消えるのを待つ



点滅が
消える

ランプの点滅が消え、
ガスが使える状態になるまで
約1~3分お待ちください。

ランプの点滅が消えたら、
キャップを元に戻します。

✓ 復帰後の確認

ガスが使えるようになったら、
ガス機器(コンロ・給湯器など)を
お使いいただき、正常に点火・燃焼
することを確認してください。



復帰操作をしてもガスが 使えない場合は…

無理に繰り返し復帰操作を行わず、
下記の緊急連絡先までご連絡
ください。



復帰操作のポイント

- メーターのランプの点滅が消えるまで、しばらくお待ちください。(約1~3分)
- 他のガス機器を使用していると、復帰しない場合があります。
- メーターの種類により、操作方法やランプの表示位置が異なる場合があります。

⚠ ご注意ください

- ガス臭いときは、絶対に復帰操作をしないでください。
- 復帰操作の前に、必ず「安全確認」を行ってください。
- ご不明な点や異常を感じたときは、すぐに下記までご連絡ください。



火気を使用
しない



電気のスイッチに
触れない



ガス栓を
閉める



窓や扉を開けて
換気する



屋外の安全な場所へ
避難する

ガス漏れなどの緊急時のご連絡先

犬山ガス株式会社

☎ 0568-61-0002

受付時間：24時間365日

※地震などの災害時は、電話が大変混雑し、つながりにくくなる
ことがあります。あらかじめご了承ください。